

Website: Windelsgreen-decoresin.com

E-mail: info@windelsgreen-decoresin.com

Telefoonnummer: +3211753319

Adres: Beukenlaan 8, 3930 Hamont-Achel, België

B.T.W: BE0803859883



Windels green & deco resin

Handleiding voor het Onderhoud van Epoxyhars Decoratie & Sieraden

Handleiding voor het Onderhoud van Epoxyhars Decoratie & Sieraden

1. Opslag:

- Bewaar epoxyhars producten in een droge ruimte met een temperatuur tussen 15 en 20 graden Celsius.
- Vermijd direct zonlicht en vochtige omgevingen om verkleuring of beschadiging te voorkomen.

2. Reiniging:

- Gebruik een zachte doek en lauwwarm water om stof en lichte vervuiling te verwijderen.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of chemische reinigers die het oppervlak kunnen beschadigen.

3. Omgaan met Vervorming:

- Als een epoxyhars decoratie of sieraad vervormd raakt, kunt u voorzichtig een haardroger gebruiken om het oppervlak op te warmen.
- Houd de haardroger op een afstand van ongeveer 10-15 cm en gebruik een lage tot middelmatige stand.
- Nadat het product is opgewarmd, plaatst u een klein gewicht op het vervormde gebied totdat het volledig is afgekoeld. Dit helpt het product terug te keren naar zijn oorspronkelijke vorm.

4. Algemene Tips:

- Vermijd contact met scherpe voorwerpen om krassen op het oppervlak te voorkomen.
- Epoxyhars producten kunnen broos zijn; behandel ze met zorg om breuk te voorkomen.
- Het is raadzaam om decoraties en sieraden individueel te bewaren om te voorkomen dat ze tegen elkaar wrijven en mogelijk beschadigd raken.

Met vriendelijke groet,

Windels Andy (Zaakvoerder)

Windels Green & Deco Resin

Windels A